


-schemi a blocchi-

SCHEMA PRODUZIONE A3.1 - A3.2


-graniglie acciaio-



-schemi a blocchi-

SCHEMA PRODUZIONE A3.3 - A3.4


-graniglie acciaio inox-



-schemi a blocchi-

SCHEMA PRODUZIONE A3.5


-polvere di ferro-



-schemi a blocchi-

SCHEMA PRODUZIONE A3.6


-polvere di ferro non ridotta-



-schemi a blocchi-

SCHEMA PRODUZIONE A3.7


-polvere di ferro ridotta-



-schemi a blocchi-


SCHEMA PRODUZIONE A3.8

-polvere di ferro per premix-




Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
RUDOLPH JOHANNES CLAYTON il 11/03/2025 14:26:17
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

SCHEMA PRODUZIONE A3.9 - A3.10
-polvere di rame ad acqua-




SCHEMA PRODUZIONE A3.11 - A3.12
-polvere di bronzo ad acqua-



-schemi a blocchi-

SCHEMA PRODUZIONE A3.13 - A3.14


-polvere di ottone ad acqua-



-schemi a blocchi-

SCHEMA PRODUZIONE A3.15


-polvere di stagno-



-schemi a blocchi-

SCHEMA PRODUZIONE A3.16


-polvere di zinco-



-schemi a blocchi-


SCHEMA PRODUZIONE A3.17

-polvere di rame elettrolitico-




-schemi a blocchi-

SCHEMA PRODUZIONE A3.18 *-polvere di leghe a base rame ridotte-*




-schemi a blocchi-

SCHEMA PRODUZIONE A3.19 - A3.20 *-polvere di acciaio legato al Cr Mo Ni Si P-*



-schemi a blocchi-


SCHEMA PRODUZIONE A3.21 -polvere di rame per via elettrolitica-



-schemi a blocchi-


SCHEMA PRODUZIONE A3.22

-Lavorazione polveri per utensili diamantati -



-schemi a blocchi-


SCHEMA PRODUZIONE A3.23 *-polvere di ferro a bassa densità-*



-schemi a blocchi-

SCHEMA PRODUZIONE A3.24 - A3.25


-polvere di Cu-Mn ad acqua-



-schemi a blocchi-

SCHEMA PRODUZIONE A3.26 - A3.27


-polvere di Cu-Fosforo ad acqua-



-schemi a blocchi-

SCHEMA PRODUZIONE A3.28


-polvere di bismuto-



-schemi a blocchi-

SCHEMA PRODUZIONE A3.29

-Produzione e lavorazione polveri per stampa 3D (VIGA) -



-schemi a blocchi-

SCHEMA PRODUZIONE A3.30

-Produzione e lavorazione polveri per stampa 3D (EIGA) -

