

COMMITTENTE: IN.NA.VE. SPA

Via dei Cantieri, 10

30176 Malcontenta VENEZIA

**DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTO
ELETTRICO AI SENSI DEL DM 37/08
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA
VS. CANTIERE NAVALE
DI VIA DEI CANTIRI, 10 A MALCONTENTA VENEZIA**

Treviso, 24-03-25

Il progettista



DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA DELL'IMPIANTO

ai sensi del decreto 22 gennaio 2008 n. 37, art. 7

Il sottoscritto Alessandro Palamidese professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la presente dichiarazione, iscritto all'albo professionale Ordine dei Periti Industriali, della provincia di Venezia, numero di iscrizione 1430, data di iscrizione 03-02-1989, con studio professionale in Via dei Da Prata n. 14, comune di TREVISO (TV), tel. 393-9714932, part. IVA 02978130272

in esito a sopralluogo ed accertamenti dell'impianto (descrizione schematica): **illuminazione area esterna** locale ad uso cantiere navale inteso come:

☒ intero impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria

installato nei locali siti nel comune di Venezia (VE), Via dei Cantieri, n.10, Concesso dalla proprietà in locazione a IN.NA.VE. Spa, Via dei Cantieri, 10 Malcontenta - Venezia in edificio adibito ad uso:

☐ industriale ☐ civile ☐ commercio ☒ altri usi; cantiere navale

a seguito della richiesta di: OVS Spa

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, la rispondenza dell'impianto secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio.

Allegati:

- ☐ dichiarazione di conformità dell'impresa installatrice relativa agli interventi effettuati per adeguare l'impianto
- ☒ relazione tecnica sul complesso dei controlli effettuati per dichiarare la rispondenza dell'impianto
- ☐ schema delle protezioni contro le sovracorrenti e i contatti indiretti

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione in data successiva a quella di emissione della presente dichiarazione.

data 24/03/2025

Il professionista


(timbro e firma)

RELAZIONE TECNICA

Risultati dei controlli effettuati sull'impianto ai fini del rilascio della dichiarazione di rispondenza

Dati del professionista

Alessandro Palamidese
Via dei Da Prata 14, TREVISO (TV)
Albo professionale: Ordine dei periti industriali della provincia di Venezia
Numero di iscrizione all'albo professionale: 1430
Data di iscrizione all'albo professionale: 03-02-1989

Dati dell'impianto

Committente

IN.NA.VE. Spa
Via dei Cantieri, 10
30176 Malcontenta VENEZIA

Proprietario dell'impianto

IN.NA.VE. Spa
Via dei Cantieri, 10
30176 Malcontenta VENEZIA

Indirizzo dell'impianto

Via dei Cantieri, 10
30176 Malcontenta VENEZIA

Descrizione dell'impianto

Impianto elettrico di illuminazione area esterna

Normativa di riferimento

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 7, comma 6, e dell'art. 6 comma 3, del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

Esito dei controlli sull'impianto

A seguito del sopralluogo e degli accertamenti eseguiti (DM 37/08, art. 7, comma 6) è emersa l'idoneità dell'impianto ai fini del rilascio della dichiarazione di rispondenza.

Nel seguito si riporta, in forma sintetica, l'esito dei controlli eseguiti.

Sezionamento e sovracorrenti

L'impianto elettrico ha dispositivi di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto.

Contatti diretti

Tutte le parti attive sono inaccessibili.

Le prese sono protette contro i contatti diretti.

Nelle zone 1 e 2 del locale bagno/doccia la sicurezza è accettabile.

Gli interruttori di comando unipolari sono installati correttamente.

Nessun conduttore di fase è di colore giallo-verde.

Contatti indiretti

L'impianto è protetto con interruttore differenziale

È presente l'impianto di terra.

Misure e prove

La resistenza di isolamento dei circuiti è adeguata.

L'interruttore differenziale funziona correttamente.

Il valore della resistenza di terra è adeguato.

Le prove di continuità non hanno evidenziato lacune nella messa a terra delle masse.

Nota

La presente dichiarazione di rispondenza è limitata all'impianto elettrico, vero e proprio, con esclusione quindi degli apparecchi utilizzatori che alimenta, compresi gli apparecchi di illuminazione (ordinaria e di sicurezza). Valutare il livello di illuminamento dei luoghi di lavoro e l'eventuale necessità dell'illuminazione di sicurezza esulano dai limiti dell'incarico ricevuto.

Data 24/03/2025

Timbro e firma

